

ルミテスター検査結果

トヨペット様を施工いたしました。



施工状況写真です。



ルシパックペンでふき取り



施工前
16296

施工後
944



施工完了シールも貼らせて頂きました。



1ヶ月後に計ったら施工後の約半分に。

467

